

RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

Mercedes E-Klasse (W213,R1ES, R1EC)

Baujahr: 11/2015 - 03/2023

Sensor Schrader 1: 3057



Verfügbares Anlernverfahren: Automatisch

Benötigte Hilfsmittel: -

Beschreibung:

1. Falls Ersatzsensoren eingebaut wurden, muss das Fahrzeug mindestens 15 Minuten stehen bleiben
2. Bringen das Fahrzeug und den Anlernmodus
3. Fahren Sie über 30 km/h bis die neuen IDs angelernt sind
4. Dieser Vorgang kann bis zu 20 Minuten dauern

Alle Angaben ohne Gewähr!

**WÄHLE DEIN FAHRZEUG UND FINDE DEN RICHTIGEN RDKS SENSOR!
HIER KLICKEN!**