

RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

Mercedes X-Klasse (4701)



Baujahr: siehe Tabelle

Sensor: Alligator Universalsensor

Verfügbares Anlernverfahren: automatisch

Benötigte Hilfsmittel: RDKS-Diagnosegerät

Beschreibung:

1. Nachdem die Sensoren eingebaut wurden, muss das Fahrzeug min. 10 Minuten stehen
2. Reifen nach Herstellerangaben befüllen
3. Zum Anlernen fahren Sie für mindestens 10 Minuten über 24kmh, um das Anlernverfahren zu beenden

Hinweis: Wenn der Ersatzsensor geändert wurde, ist ein RDKS-Diagnosegerät erforderlich

Alle Angaben ohne Gewähr!

**WÄHLE DEIN FAHRZEUG UND FINDE DEN RICHTIGEN RDKS SENSOR!
HIER KLICKEN!**